

—電梯「吃人」突然移動，維修工遭夾變形慘死—

世新大學發生電梯夾死人意外！64 歲郭姓電梯維修工在管理學院進行電梯例行保養，疑在電梯井作業時，電梯突然往上移動，郭男慘遭卡在電梯廂體與電梯外門間的縫隙，動彈不得，受困近 2 個小時被救出，身軀嚴重變形骨折、臟器受損，早已失去氣息慘死，當時無人目擊意外過程，警方還在釐清意外原因。

消防局接獲報案趕往，發現郭姓工人卡在 1 樓與 2 樓之間，郭男位於電梯廂體與電梯外門間的狹小縫隙內，消防員打開 1 樓電梯外門，從電梯廂體與電梯外門的狹小縫隙往上探看，發現郭男的臀部與部分背部露出，位置約在靠近 1 樓的天花板處，但郭的四肢與頭部，卻都在 2 樓的電梯井縫隙內，且嚴重扭曲變形。

警方說，郭受困時，1 樓電梯外門有稍微突起，可見郭被夾在該處的力道不小。警方研判，郭可能在電梯井 1、2 樓之間作業，電梯卻不知何故忽然啟動，郭因而被卡進電梯廂體與電梯外門間的狹小縫隙，肢體不敵電梯運作力道，扭曲變形而喪命。

台北市勞檢處主秘陳伯端表示，派員前往事故現場，確定是重大職業災害，勞檢處初步研判，雇主應該有違反「職業安全衛生法」，勞檢處還要調查釐清；世新大學公共關係室說，配合警方調查，細節不便回應。

勞檢處處長江明志表示，法令沒規範電梯維修時所需人員數目，但較有規模的廠商不會僅派單人修理，不過維修人員保養電梯時，要先確認安全連鎖裝置是否正常，避免電梯上下移動，並應確保電路已經斷電。

【文章擷取-自由時報】

臺中榮民總醫院關心你！也提醒你！