

疑工地通風不良 頭份油漆工1死2傷

f 分享

留言

列印

存新聞

A-

A+

2017-06-09 21:57聯合報 記者胡蓬生／即時報導

讚 171

分享

傳送



苗栗縣頭份市大同路301巷一處透天厝後方防火巷，下午五點多驚傳3名油漆工人施工時發生昏迷意外，其中羅姓父子一人意識不清、一人送醫不治，意外現場疑似空氣不流通，瀰漫有機溶劑異味，案由警方處理中。

苗栗縣消防局表示，下午5點44分接獲救護通報，派出6名消防隊員趕往，但到達現場時，人員無法進入透天厝內，稍後屋主趕來開門，消防人員在後方窄巷發現3名油漆工都躺臥地上，現場有濃濃油漆味。

消防人員立即使用壓送風機製造安全空間進行救援，現場共救出3名傷患，其中羅姓工人（31歲）已無生命徵象，送醫仍不治，他的父親（61歲）意識模糊，另外章姓工人（54歲）頭痛不適，2人稍後都送往為恭醫院治療，隨後轉院至台中榮總。

警方初步調查，現場3名油漆工進行防火巷外牆的防水工程，疑似現場空氣流通不良，導致意外發生。



苗栗縣頭份市大同路一處透天厝後方防火巷，下午五點多僱傭3名油漆工人施工時發生慘劇意外。圖／苗栗縣消防局提供

2



苗栗縣頭份市大同路一處透天厝後方防火巷，下午五點多僱傭3名油漆工人施工時發生慘劇意外。圖／苗栗縣消防局提供